



CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

GABINETE DO VEREADOR GILMAR SANTOS


INDICAÇÃO Nº 1612 /2022

O Vereador GILMAR DOS SANTOS PEREIRA que abaixo subscreve, indica à Mesa Diretora após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, que seja solicitado ao Prefeito Simão Durando, interceder junto ao **Diretor-Presidente da AMMPLA Senhor Franklin Alves**, a construção de redutores de velocidade no cruzamento entre a Travessa João Paulo II e a Rua Dária de Souza, localizadas no Bairro Atrás da Banca

No dia 16/09/2022 presenciamos um acidente nesta via onde uma moto colidiu com um carro, verificamos que no cruzamento entre estas vias não existem redutores de velocidade ou qualquer outro tipo de sinalização.

Neste sentido, com base na fala do Diretor-Presidente da AMMPLA, Franklin Alves, na sessão ordinária do dia 31/05/2022 que afirmou dá prioridade para os casos onde o risco de acidente é iminente. Solicitamos a esta instituição que busquem uma solução antes que vidas sejam perdidas neste cruzamento.

Sala das Sessões, 22 de setembro de 2022.


GILMAR DOS SANTOS PEREIRA
Vereador

cas